



攀钢集团海绵钛分公司2017年环保设施运行统计报表

序号	环保设施名称	环保设施所在单元	主体设备名称	7月			8月			9月			10月			11月			12月				
				生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)
1	氯化精制作业区废气处理系统	氯化精制作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
2	氯化精制作业区废气处理系统(与尾氯处理系统共用一个排气管)	氯化精制作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
3	钛电解作业区洗涤系统	钛电解作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
4	还原蒸馏洗涤系统(与钛电解共用一个排气管)	钛电解作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
5	生活废水处理系统	强磁重力作业区	长渠式一体化设备	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
7	生产废水处理系统	强磁重力作业区	中和池、压滤机	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0

攀钢集团海绵钛分公司2017年环保设施运行统计报表

序号	环保设施名称	环保设施所在单元	主体设备名称	7月			8月			9月			10月			11月			12月				
				生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)	生产运行时间 (h)	环保运行时间 (h)	环保完好率 (%)	停机时间 (h)
1	氯化精制作业区废气处理系统	氯化精制作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
2	氯化精制作业区废气处理系统(与尾氯处理系统共用一个排气管)	氯化精制作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
3	钛电解作业区洗涤系统	钛电解作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
4	还原蒸馏洗涤系统(与钛电解共用一个排气管)	钛电解作业区	洗涤塔	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
5	生活废水处理系统	强磁重力作业区	长渠式一体化设备	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0
7	生产废水处理系统	强磁重力作业区	中和池、压滤机	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0	744	744	100%	0

编制人：曹海军

审核人：严天寿

日期：2018年4月27日

