

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第八批）

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3AGJT202511280002	攀钢矿业新白马万年沟尾矿库覆土不规范，部分区域覆土较薄，雨水冲刷尾矿有泄漏的风险。	攀枝花市	群众身边的生态环境问题	接到信访交办后，通过查阅施工资料、监理记录、现场实测等方式核查，发现32级子坝南部、中部部分区域覆土厚度在29cm-55cm之间。部分区域覆土较薄，低于设计要求50cm的情况属实。	属实	按规范标准完成尾矿库覆土。	2025年12月31日前完成32级子坝重新修整覆土，达到标准规范要求。	阶段性办结	无

注：问题类型包括群众身边的生态环境问题、涉及公共利益的生态环境问题、涉及规划政策方面问题、涉及邻避效应问题、涉及利益纠纷问题。