

西昌钢钒炼铁厂关于一号高炉休风 检修的报告

凉山彝族自治州西昌生态环境局：

西昌钢钒炼铁厂计划休风处理一号高炉热风阀，检修时间 2026 年 8 月 22 日 8：00—10：00，休风、送风过程有部分煤气及烟尘从专用煤气放散塔放散外排，可能对西昌钢钒厂区周边环境造成一定影响。具体情况汇报如下：

三、一号高炉休风计划，2026 年 8 月 22 日 8：00—10：00 休风，预计 2 小时。休风过程炉内减压煤气走荒煤气管道点火放散，短时间有部分烟尘外排，休风过程废气排放时间约 30 分钟。送风过程炉内压力达不到能动接收要求，含烟尘废气走荒煤气管道点火放散，送风过程废气排放时间约 15 分钟。

四、为最大程度减轻区域环境的影响，力争将环境影响降到最低，西昌钢钒炼铁厂将采取如下控制措施：

（五）精心组织、优化操作，从物质、材料、人员方面做好充分准备，严格执行高炉休、送风方案，认真落实污染物防控措施，确保安全顺利完成高炉定修任务。

（六）协调能源动力公司，提前对一号高炉荒煤气放散塔及配套设施进行全面检查维护，确保煤气放散系统正常投运。

（三）按照“降浓度、减总量”要求，做好其他污染源的排放管控。

（四）做好公示告知工作。

特此报告。

攀钢集团西昌钢钒有限公司炼铁厂

2026年8月22日

